



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
MACCHINE ED ATTREZZATURE

EDIZIONE N° 01
REVISIONE N° 00
DATA 01/02/06

FILE SALDATRICE
PAGINA 1 di 2

SALDATRICE AD ARCO

COSTRUTTORE TELWIN
MODELLO NORDICA 2460
ANNO 2005

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità dei cavi e spina di alimentazione.
- Verificare l'integrità della pinza portaelettrodo.
- Verificare che non vi siano materiali infiammabili in prossimità del luogo di saldatura.
- Assicurarci della stabilità delle superfici da saldare.
- In caso di lavorazione in ambienti confinanti, predisporre il sistema di aspirazione fumi.

UTILIZZO

- Indossare i dispositivi di protezione individuale come di seguito riportato.
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura.
- Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Staccare il collegamento elettrico della macchina.
- Non effettuare modifiche alla componentistica della macchina non previste dal manuale di uso e manutenzione.
- Riporre accessori e componenti della macchina ordinatamente.
- Segnalare al responsabile di reparto ogni anomalia.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MACCHINE ED ATTREZZATURE



EDIZIONE N° 01
REVISIONE N° 00
DATA 01/02/06

FILE SALDATRICE
PAGINA 2 di 2

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
- Ustioni	2	2	4	☞ Utilizzo DPI	Guanti, tuta, grembiule di cuoio
- Radiazioni non ionizzanti	2	2	4	☞ Utilizzo DPI	Occhiali o schermo
- Fumi di saldatura	2	3	6	☞ Aspirazione, utilizzo DPI	Maschera a filtri
- Elettrocuzione	1	3	3	☞ Manutenzione	Scarpe, guanti

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

	<i>USTIONI</i>	
	<i>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</i>	
	<i>FUMI DI SALDATURA</i>	
	<i>ELETTROCUZIONE</i>	